

# プロペラをとばすときのちゅうい



ひもを まっすぐ よこに ひこう。



ななめに ひくと、 ひもが きれてしまうよ。